



## Mise hors service des VOT

NAV CANADA, fournisseur national de services de navigation aérienne civile, a récemment évalué la pertinence des systèmes de vérificateur de récepteur (VOT) de radiophare omnidirectionnels VHF (VOR) au pays.

L'évaluation a permis d'établir que ces stations VOT étaient sous-utilisées et n'étaient plus nécessaires. Cette situation s'explique d'une part par l'utilisation croissante du système mondial de navigation par satellite (GNSS) pour la navigation primaire et d'autre part par le fait que de nombreux récepteurs VOR sont équipés d'un dispositif interne d'auto-essai.

La circulaire d'information aéronautique (AIC 36/08) demandait des commentaires des clients afin d'établir un calendrier de mise hors service qui répondrait à leurs exigences.

Selon les commentaires reçus, une mise hors service de tous les VOT est prévu aux emplacements suivants :

Abbotsford (C.-B.)	Aéroport int. de Calgary (AB)	Castlegar (C.-B.)
Churchill (MB)	Aéroport int. Canadian Rockies à Cranbrook (C.-B.)	Edmonton City Centre (Blatchford field) (AB)
Aéroport int. d'edmonton (AB)	Fort Nelson (C.-B.)	Aéroport int. de Gander (T.-N.-L.)
Goose Bay (T.-N.-L.)	Aéroport int. de Halifax (N.-É.)	Îles-de-la-Madeleine (QC)
Iqaluit (QC)	Kamloops (C.-B.)	Kelowna (C.-B.)
Kenora (ON)	Kuujuuaq (QC)	Oshawa (ON)
Penticton (C.-B.)	Pickle Lake (ON)	Prince George (C.-B.)
Prince Rupert (C.-B.)	Aéroport int. Jean Lesage à Québec (QC)	Aéroport int. de Regina (SK)
Resolute Bay (T.N.-O)	Aéroport int. St. John's (T.-N.-L.)	Val-d'Or (QC)
Sault Ste. Marie (ON)	Sept-Îles (QC)	Sioux Lookout (ON)
Smithers (C.-B.)	Sydney (N.-É.)	Terrace (C.-B.)
Thunder Bay (ON)	Aéroport Toronto City Centre (ON)	London (ON)
Aéroport int. Lester B. Pearson à Toronto (ON)	Aéroport int. de Moncton (AB)	Aéroport int. John G. Diefenbaker à Saskatoon (SK)
Mont-Joli (QC)	Aéroport int. de Vancouver (C.-B.)	Aéroport int. de Montréal à Mirabel (QC)
Aéroport int. MacDonald-Cartier à Ottawa (ON)	Aéroport int. Montréal-Trudeau (QC)	William Lake (C.-B.)
North Bay (ON)	Aéroport int. de Victoria (C.-B.)	Windsor (ON)
Aéroport int. James Armstrong Richardson à Winnipeg (MB)		

**Ces changements entreront en vigueur le 27 août 2009 à 0901 temps universel coordonnée (UTC).**  
Les publications aéronautiques appropriées seront modifiées en conséquence.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Don Henderson  
Gestionnaire, Niveaux de service et études aéronautiques  
NAV CANADA  
77, rue Metcalfe  
Ottawa (Ontario) K1P 5L6

Tél. : 613-563-5608

Télec. : 613-563-5602

Courriel : [henderd@navcanada.ca](mailto:henderd@navcanada.ca)