



SUPPLÉMENT DE L'AIP CANADA (OACI) 6/17

RÉGION DU QUÉBEC AÉROPORT DE MONTRÉAL/ST-HUBERT (CYHU) TRAVAUX DE RÉFECTION DU 15 MAI AU 1^{ER} OCTOBRE 2017

Entre le 15 mai et le 1^{er} octobre 2017, des travaux d'envergure sont planifiés afin de refaire la surface de la piste 06L/24R et des voies de circulation CHARLIE et MIKE et de remplacer les feux de piste et le balisage lumineux d'approche courte simplifiée avec feux indicateurs d'alignement de piste (SSALR).

La piste 06L/24R sera fermée la nuit et ouverte le jour, mais sa longueur et sa largeur seront réduites pendant certaines phases des travaux. La voie de circulation MIKE et une partie de la voie de circulation CHARLIE (entre la voie de circulation MIKE et le seuil de la piste 24R) seront fermées pendant les travaux.

Vérifiez les NOTAM pertinents avant tout décollage et atterrissage à cet aéroport.

Directeur général, Cadre de réglementation de la sécurité aérienne
Aviation civile

Aaron McCrorie