


## SUPPLÉMENT DE L'AIP CANADA (OACI) 51/18

### CHANGEMENT APPORTÉ À LA ROUTE VFR ROGERS PASS (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

La route de règles de vol à vue (VFR) illustrée sur la carte aéronautique de navigation VFR (VNC) de Calgary sera ajustée pour suivre l'autoroute dans la région de Rogers Pass, en Colombie-Britannique (voir l'esquisse de carte ci-dessous).

**La modification décrite ci-dessus entrera en vigueur le 13 septembre 2018 à 0901Z UTC (temps universel coordonné).** Consulter le présent Supplément de l'AIP jusqu'à ce que la VNC de Calgary (AIR 5005) soit modifiée en mars 2019.



**NE PAS UTILISER AUX FINS DE NAVIGATION**

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquer avec :

NAV CANADA  
Service à la clientèle  
77, rue Metcalfe  
Ottawa (Ontario) K1P 5L6

Tél. : 800-876-4693  
Télec. : 877-663-6656  
Courriel : [service@navcanada.ca](mailto:service@navcanada.ca)



James Ferrier  
Directeur, Gestion de l'information aéronautique