

## CIRCULAIRE D'INFORMATION AÉRONAUTIQUE 38/18

### RÉDUCTION ADDITIONNELLE DES HEURES D'OPÉRATION DE LA TOUR DE CONTRÔLE À L'AÉROPORT DE TORONTO- BUTTONVILLE, TORONTO, ONTARIO

NAV CANADA, exploitant national du système de navigation aérienne civile, a effectué une étude aéronautique pour évaluer les services de contrôle aérien et les services météorologique à l'aviation à l'aéroport de Toronto-Buttonville.

Suite à cette étude, les heures d'opération de la tour de contrôle de Toronto-Buttonville seront réduites à neuf (9) heures. Les nouvelles heures d'opération seront de 08:00 à 17:00 heure locale (EDT/EST).

**Ce changement entrera en vigueur le 11 octobre 2018 à 0901 UTC (temps universel coordonné).** Les publications aéronautiques pertinentes seront modifiées en conséquence et un NOTAM sera émis.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

NAV CANADA  
Service à la clientèle  
77, rue Metcalfe  
Ottawa (Ontario) K1P 5L6

Tél. : 800-876-4693  
Télec. : 877-663-6656  
Courriel : [service@navcanada.ca](mailto:service@navcanada.ca)



James Ferrier  
Directeur, Gestion de l'information aéronautique