

## AVIS DE SERVICE

### RÉDUCTION TEMPORAIRE DES HEURES DU SERVICE DE CONTRÔLE D'AÉROPORT À L'AÉROPORT INTERNATIONAL DE WINDSOR (CYQG)

NAV CANADA, exploitant national du système de navigation aérienne civile, a évalué les services de la circulation aérienne (ATS) et la disponibilité du personnel à l'aéroport international de Windsor (CYQG). En raison de limites liées à la dotation en personnel et pour assurer la disponibilité du service, il a été établi que les heures de service de la Tour de l'aéroport international de Windsor devaient être réduites.

Ces heures de service seront donc réduites temporairement à 12 heures par jour. La Tour sera en exploitation quotidiennement de 1330Z à 0130Z (1230Z à 0030Z lorsque l'heure avancée est en vigueur). À l'extérieur de ces heures d'exploitation, une fréquence obligatoire (MF) sera en vigueur, et l'aéroport sera exploité comme il l'est habituellement à l'extérieur des heures normales de la Tour.

La nécessité de ce changements temporaire fera l'objet d'un suivi régulier en fonction de l'évolution de la situation.

Ce changement entrera en vigueur le **30 novembre 2020**. Des NOTAM seront affichés pendant la durée de ce changement.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

NAV CANADA  
Services à la clientèle  
77 rue Metcalfe  
Ottawa (Ontario) K1P 5L6

Téléphone : 800-876-4693  
Télécopieur : 877-663-6656  
Courriel : [service@navcanada.ca](mailto:service@navcanada.ca)