

# SUPPLÉMENT DE L'AIP CANADA (OACI) 81/20

## TRAVAUX DE RÉFECTION : LAC-ETCHEMIN (QUÉBEC) (CSC5)

(Remplace le Supplément de l'AIP Canada 63/20)

En raison des travaux de réfection en cours à Lac-Etchemin, au Québec, l'administration aéroportuaire locale a restreint l'accessibilité à la piste 06/24. Celle-ci est fermée et la signalisation demeurera en place jusqu'à la fin des travaux, le 31 mai 2021.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Municipalité de Lac-Etchemin  
208, 2<sup>e</sup> Avenue  
Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0  
À l'attention de : Éric Guenette  
Directeur, Services publics, Urbanisme et Environnement

Tél. : 418-625-4521 poste 233  
Télec. : 418-625-3175  
Courriel : [munetchemin.eg@sogetel.net](mailto:munetchemin.eg@sogetel.net)



Stephanie Castonguay  
Directeur, Gestion de l'information aéronautique et opérations aériennes