



AVIS DE MODIFICATION

RÉDUCTION DES HEURES D'OPÉRATION DE LA TOUR DE CONTRÔLE À L'AÉROPORT DE TORONTO-BUTTONVILLE

NAV CANADA, exploitant national du système de navigation aérienne civile, a effectué une étude aéronautique pour évaluer les services de contrôle aérien à l'aéroport de Toronto-Buttonville.

Suite à cette étude, les heures d'opération de la tour de contrôle de Toronto-Buttonville seront réduites à neuf (9) heures. Les nouvelles heures d'opération seront de 0800 à 1700 heure locales (EDT/EST).

Ce changement entrera en vigueur le 11 octobre 2018 à 0901 UTC (temps universel coordonné). Les publications aéronautiques pertinentes seront modifiées en conséquence et un NOTAM sera émis.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

NAV CANADA
Service à la clientèle
77, rue Metcalfe
Ottawa (Ontario) K1P 5L6

Téléphone : 800-876-4693
Télécopieur : 877-663-6656
Courriel : service@navcanada.ca