


SUPPLÉMENT DE L'AIP CANADA 38/22

CORRECTION DE LA FRÉQUENCE OBLIGATOIRE À L'HYDROAÉRODROME DE STONY RAPIDS, SASKATCHEWAN (CKW5)

La 19^e édition de la carte aéronautique de navigation VFR (VNC) de Lake Athabasca (AIR 5023) affiche une fréquence obligatoire (MF) incorrecte pour l'hydroaérodrome (CKW5) de Stony Rapids, Saskatchewan (SK). La bonne fréquence est 122,1 MHz.



La correction sera effectuée dans la prochaine édition de la VNC (AIR 5023) en septembre 2024.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

NAV CANADA
Service à la clientèle
77, rue Metcalfe
Ottawa (Ontario) K1P 5L6

Tél. : 800-876-4693
Télec. : 877-663-6656
Courriel : service@navcanada.ca



Chris Bowden
Directeur par Intérim, Gestion de l'information aéronautique et opérations aériennes