

SUPPLÉMENT DE L'AIP CANADA (OACI) 44/18

TRAVAUX DE RÉFECTION : LAC-ETCHEMIN (QUÉBEC) (CSC5)

En raison des travaux de réfection en cours à Lac-Etchemin, au Québec, l'administration aéroportuaire locale a restreint l'accessibilité à la piste 06/24. Celle-ci est fermée et la signalisation demeurera en place jusqu'à la fin des travaux, prévue le 31 août 2019.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Municipalité de Lac-Etchemin
208, 2^e Avenue
Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0
À l'attention de : Éric Guenette
Directeur, Services publics, Urbanisme et Environnement

Tél. : 418-625-4521 poste 233
Télec. : 418-625-3175
Courriel : munetchemin.eg@sogetel.net



James Ferrier
Directeur, Gestion de l'information aéronautique