

CIRCULAIRE D'INFORMATION AÉRONAUTIQUE 20/18

RÉDUCTION DES HEURES D'OPÉRATION DE LA TOUR DE CONTRÔLE À L'AÉROPORT DE TORONTO-BUTTONVILLE, ONTARIO

NAV CANADA, exploitant national du système de navigation aérienne civile, a effectué une étude aéronautique pour évaluer les services de contrôle aérien et les services météorologique à l'aviation à l'aéroport de Toronto-Buttonville.

Suite à cette étude, les heures d'opération de la tour de contrôle de Toronto-Buttonville seront réduites à douze (12) heures. Les nouvelles heures d'opération seront de 08 h 00 à 20 h 00 heure locale (EDT/EST).

Ce changement entrera en vigueur le 19 juillet 2018 à 0901Z UTC (temps universel coordonné). Les publications aéronautiques pertinentes seront modifiées en conséquence et un NOTAM sera émis.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

NAV CANADA
Service à la clientèle
77, rue Metcalfe
Ottawa (Ontario) K1P 5L6

Tél. : 800-876-4693
Télec. : 877-663-6656
Courriel : service@navcanada.ca



James Ferrier
Directeur, Gestion de l'information aéronautique