



Aéroport de Val-d'Or (CYVO)

Avis de mise hors service de l'ILS

NAV CANADA souhaite informer ses clients de la mise hors service temporaire du système d'atterrissage aux instruments (ILS) pour la piste 18 de l'aéroport de Val-d'Or, afin de relocaliser l'alignement de descente et de maintenir les services d'approche de précision.

La mise hors service de la piste 18 est prévue **du 24 août au 28 septembre 2017**. Ces dates pourraient changer selon les conditions météorologiques et la disponibilité de l'entrepreneur. Les dates définitives de la mise hors service seront publiées par NOTAM. Les pilotes doivent suivre les NOTAM de près avant et pendant la période des travaux afin d'obtenir des renseignements sur les dates précises de la mise hors service ainsi que pour connaître les perturbations connexes du système.

Pendant cette période, toutes les autres aides à la navigation de l'aéroport demeureront en service afin d'optimiser l'accessibilité à ce dernier.

De plus, NAV CANADA élabore des procédures d'approche RNAV (GNSS), LNAV, LNAV/VNAV et LPV qui assureront l'accessibilité à la piste 18.

NAV CANADA s'excuse des inconvénients que ce projet pourrait causer à ses clients et reconnaît l'importance de cette aide à la navigation. Tous les efforts seront déployés afin que les opérations ILS de la piste 18 de l'aéroport de Val-d'Or puissent reprendre leur cours normal le plus rapidement possible.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Gary Chandler
Gestionnaire, Coordination des programmes
NAV CANADA
77, rue Metcalfe
Ottawa (Ontario) K1P 5L6

Téléphone : 613-563-3847
Télécopieur : 613-563-5602
Courriel : chandlg@navcanada.ca