

CIRCULAIRE D'INFORMATION AÉRONAUTIQUE 33/22

MODIFICATION DES HEURES D'EXPLOITATION POUR LE SERVICE DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE WINDSOR (ONTARIO) (CYQG)

NAV CANADA, exploitant national du système de navigation aérienne civile, a évalué les heures d'exploitation du service de contrôle de la circulation aérienne (ATC) fourni à l'aéroport de Windsor.

L'évaluation a permis de conclure que les heures d'exploitation de la tour de contrôle de Windsor peuvent être réduites. La tour ouvrira donc dorénavant une demi-heure plus tard, et fermera une demi-heure plus tôt, chaque jour.

Les heures d'exploitation révisées pour la tour de contrôle d'aéroport seront les suivantes : de 7 h à 22 h, heure locale (de 1200Z à 0300Z, pendant l'heure normale et de 1100Z à 0200Z pendant l'heure avancée). Les heures de fréquence obligatoire (MF) de nuit seront révisées pour tenir compte des heures d'exploitation modifiées de la tour.

Ce changement entrera en vigueur le 23 février 2023 à 0901, temps universel coordonné (UTC). Les publications aéronautiques pertinentes seront modifiées en conséquence.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

NAV CANADA
Service à la clientèle
151 rue Slater, bureau 201
Ottawa (Ontario) K1P 5H3

Tél. : 800-876-4693
Télec. : 877-663-6656
Courriel : service@navcanada.ca



Chris Bowden
Directeur, Gestion de l'information aéronautique et opérations aériennes