


SUPPLÉMENT DE L'AIP CANADA 38/21

RÉGION DU QUÉBEC : LA TABATIERE (CTU5) (QUÉBEC) TRAVAUX D'AÉROPORT DE JUIN 2021 À AOÛT 2021

(Remplace le Supplément de l'AIP Canada 14/21)

En raison de la réfection complète du balisage lumineux et du rechargement granulaire de la piste, de la voie de circulation et de l'aire de trafic, l'aéroport sera accessible seulement aux vols d'hélicoptères du 14 juin 2021 au 6 août 2021 (voir la figure ci-dessous). Des NOTAM mentionnant la nécessité d'obtenir une autorisation préalable (PPR) seront publiés en fonction de chaque phase de construction. Pour autorisation, contactez le 418-773-2545 ou le 418-538-2866.



Stephanie Castonguay
Directeur, Gestion de l'information aéronautique et opérations aériennes