



AVIS DE MODIFICATION

Plan de modernisation des NAVAID

National

NAV CANADA, exploitant national du système de navigation aérienne civile, a effectué une étude aéronautique afin d'évaluer les exigences relatives aux radiophares non directionnels (NDB) et aux radiophares omnidirectionnels à très haute fréquence (VOR).

L'étude a permis de conclure qu'étant donné la couverture de surveillance radar complète et la croissance des aéronefs équipés pour la RNAV (GNSS), de nombreuses aides à la navigation (NAVAID) ne sont plus nécessaires et devraient être mises hors service.

Par conséquent, lorsqu'une NAVAID est décrite dans l'étude comme servant d'aide d'approche aux instruments ou d'ancre pour un segment de voie aérienne, NAV CANADA s'assurera qu'une procédure d'approche aux instruments RNAV (GNSS) ou qu'un segment de voie aérienne RNAV est publié, au besoin, avant la mise hors service de cette NAVAID.

La mise en œuvre de cette mesure continuera de façon progressive au cours des prochaines années. Les emplacements visés par la **seconde phase** figurent ci-dessous. Des avis de modification seront publiés subséquemment pour chaque phase à venir.

NDB de Rainbow Lake (YOP)	NDB de Vermillion (VG)	NDB d'Atlin (YSQ)
NDB de Tuktoyaktuk (YUB)	NDB de Fort McPherson (ZFM)	NDB de Fort Liard (YJF)
NDB de Teslin (ZW)	NDB d'Argentia (UWP)	NDB de Gods Lake Narrows (YGO)
NDB de Telkwa (TK)	NDB de Smithers (YD)	NDB de Bearskin Lake (XBE)
NDB de Churchill (YQ)	NDB de Fort Hope (YFH)	NDB de Kasing (YYU)
NDB de Cochrane (CN)	NDB d'Earlton (YXR)	

Ce changement entrera en vigueur le 10 octobre 2019 à 0901 UTC (temps universel coordonné). Les publications aéronautiques appropriées seront modifiées en conséquence.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

NAV CANADA
Service à la clientèle
77, rue Metcalfe
Ottawa (Ontario) K1P 5L6
Téléphone : 800-876-4693
Télécopieur : 877-663-6656
Courriel : service@navcanada.ca