

SUPPLÉMENT DE L'AIP CANADA 37/22

ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION À L'AÉROPORT INTERNATIONAL THUNDER BAY, ONTARIO (CYQT) MAI 2022 À OCTOBRE 2022

Introduction

De la mi-mai 2022 à la mi-octobre 2022, d'importants travaux de construction du terrain d'aviation auront lieu sur la piste 07/25, la piste 12/30, la voie de circulation Bravo, la voie de circulation Charlie et la voie de circulation Golf à l'aéroport international de Thunder Bay (Ontario) (CYQT).

Étant donné que toutes les activités sont assujetties aux exigences opérationnelles et aux calendriers de construction, les dates et heures réelles des activités de construction ainsi que les minima d'approche aux instruments disponibles et les procédures de départ seront promus par le biais de documents d'information et de NOTAM.

La construction sera divisée en plusieurs zones de travail comme indiqué ci-dessous.




Figure 1 : Zones de travail

Impacts généraux sur l'aérodrome pendant la construction

Date	Installation	Impacter	Zone(s) de travail
mi-mai – début août	Piste 07/25	Fermé	1, 2, 3, 4, 6, 7
début août – début septembre		Seuil de la piste 07 déplacé de 2,136 pieds	5, 6, 7
début septembre – mi-septembre		Seuil de la piste 07 déplacé de 1,532 pieds	6, 7
mi-septembre – fin septembre		Fermé	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
début août – mi-septembre	Piste 12/30	Fermé	5, 6, 7, 8, 9
fin septembre – mi-octobre		Fermé	8, 9
début août – début septembre (nuits seulement)	Voie de circulation A	Fermé Voie de circulation D à piste 12/30	5, 6, 7, 8, 9
mi-mai – fin juillet	Voie de circulation B	Fermé	2
début juin – fin juillet	Voie de circulation C	Restrictions d'envergure	3
fin juillet – début août		Fermé	3
début juin – fin juillet	Voie de circulation D	Fermé Voie de circulation A à piste 07/25	4
début août – mi-septembre	Voie de circulation E	Fermé Voie de circulation D à piste 12/30	9
fin septembre – mi-octobre			
début août – début septembre (nuits seulement)	Voie de circulation F	Fermé	5
début juin – début août	Voie de circulation G	Restrictions d'envergure	3

Reportez-vous au NOTAM pour les distances déclarées révisées

Renseignements supplémentaires

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Autorité aéroportuaire internationale de Thunder Bay Inc.
40-100 Princess St.
Thunder Bay ON P7E 6S2
À l'attention de : Ryan Brading, Manager Airport Services

Tél. : 1-807-473-2617
Cellulaire : 1-807-627-6879
Courriel : ryan.brading@tbairport.on.ca



Chris Bowden
Directeur par Intérim, Gestion de l'information aéronautique et opérations aériennes